Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:19

Link do produktu: https://www.czescimakita.com/bolec-przelacznika-makita-325785-0-zostal-zastapiony-nowym-326850-8-i-wymaga-rownoczesnej-wymiany-sprzegla-326849-3-p-383100.html



bolec przełącznika Makita 325785-0 (został zastąpiony nowym 326850-8 i wymaga równoczesnej wymiany sprzęgła 326849-3)

Cena brutto	**5,11 zł**
Cena netto	**4,15 zł**
Dostępność	**Niedostępny, wycofany z oferty.**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**325785-0**
Producent	**Makita Corporation**

Opis produktu

bolec przełącznika Makita 325785-0 (został zastąpiony nowym 326850-8 i wymaga równoczesnej wymiany starego sprzęgła na nowe 326849-3) nie dotyczy urządzeń HR2300/2600 HR2601

SCHEMAT

783-20,787-20,788-20,789-20,790-20,791-20,1072-25,2083-20,2186-25,3666-25,4648-20,