Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 21:27

Link do produktu: https://www.czescimakita.com/lozysko-makita-211088-7-210315-9-p-384221.html



łożysko Makita 211088-7 (210315-9)

Cena brutto	**47,30 zł**
Cena netto	**38,46 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**W ciągu 24 godzin od pełnego skompletowania zamówienia**
Kod producenta	**211088-7**
Producent	**Makita Corporation**

Opis produktu

łożysko Makita 211088-7 (210315-9) zastąpiło 211061-7 do 1806B 2012NB 2704 2704N 3901 9528NB 9910 DKP180 GA5011 GA5020 GA6020 HM1202C HR4500C HR5001C LH1040 LH1040F LS1013 N1923B N5900B PC1100 PC5000C PC5001C

SCHEMAT

863-37,865-40,868-40,876-40,878-40,886-40,892-30,917-31,920-8,921-8,923-39,925-30,930-28,948-44,949-24,951-74,952-74,980-10,981-10,1009-26,1057-15,1144-29,1145-29,1151-39,1152-39,1153-39,1217-26,1232-17,1270-14,1336-29,1631-11,1632-11,1657-17,1659-69,1679-51,1680-54,1681-50,1682-49,1708-56,1732-4,1733-11,1741-18,1742-19,1763-19,1764-12,1765-16,1766-16,1767-16,1771-20,1791-17,1792-18,1806-8,1821-12,1917-35,1970-26,1974-17,2030-35,2036-39,2042-14,2043-14,2045-28,2135-41,2139-36,2142-30,2143-5,2145-19,2250-29,2304-29,873-37,3835-26,852-8,853-8,858-8,859-8,888-8,934-14,942-44,944-44,944-36,950-174,950-161,974-24,982-40,982-10,983-40,983-10,985-33,985-28,1068-7,1070-7,1113-28,1214-44,1214-36,1246-4,1272-98,1273-133,1372-72,1699-40,2195-44,2195-36,2255-8,4566-4,5142-72,5152-98,5156-133,5440-44,5442-44,5456-14,5504-174,5504-161,5510-15,5512-8,5530-7,5613-8,5615-8,5623-8,