Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 06:34

Link do produktu: https://www.czescimakita.com/sprezyna-makita-232472-3-p-449730.html



sprężyna Makita 232472-3

Cena brutto	**0,60 zł**
Cena netto	**0,49 zł**
Dostępność	**Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**232472-3**
Producent	**Makita Corporation**

Opis produktu

sprężyna Makita 232472-3 do DJR143 DJR183 DJR188 DJR189 DMC300 HW001G JR001G JR002G JR100D JR103D JR3061T

wymieniając tą sprężynę należy wymienić także tuleję 458968-8 i kołek 310912-2

SCHEMAT

1089-12,1116-12,1297-12,2267-12,3650-10,3879-13,3907-17,3988-38,3989-16,3990-32,4155-26,5438-11,