Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:33

Link do produktu: https://www.czescimakita.com/uchwyt-szczotek-makita-632s42-6-nowy-zastepuje-638237-5-i-wymaga-rownoczesnej-wymiany-obudowy-na-nowa-183u71-9-p-388529.html



uchwyt szczotek Makita 632S42-6 - nowy (zastępuje 638237-5 i wymaga równoczesnej wymiany obudowy na nową 183U71-9)

Cena brutto	**35,48 zł**
Cena netto	**28,85 zł**
Dostępność	**Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**632S42-6**
Producent	**Makita Corporation**

Opis produktu

uchwyt szczotek Makita 632S42-6 - nowy (zastępuje 638237-5 i wymaga równoczesnej wymiany obudowy na nową 183U71-9) do HP1620 HP1621 HP1621F HP1640 HP1641 HP1641F

SCHEMAT

755-23,756-23,757-23,2013-23,2014-23,2015-23,