Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:07

Link do produktu: https://www.czescimakita.com/wirnik-makita-510414-0-zastapil-510167-1-p-388142.html



wirnik Makita 510414-0 (zastąpił 510167-1)

Cena brutto	**103,33 zł**
Cena netto	**84,01 zł**
Dostępność	**Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia**
Czas wysyłki	**5 dni**
Kod producenta	**510414-0**
Producent	**Makita Corporation**

Opis produktu

wirnik kompletny Makita 510414-0 zastąpił 510167-1 do MT582 (zawiera pozycje 23-25, 27 i 60 na schemacie)

SCHEMAT

2071-26