

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/bolec-przelacznika-makita-325785-0-zostal-zastapiony-nowym-326850-8-i-wymaga-rownoczesnej-wymiany-sprzegla-326849-3-p-383100.html>



## bolec przełącznika Makita 325785-0 (został zastąpiony nowym 326850-8 i wymaga równoczesnej wymiany sprzęgła 326849-3)

Cena brutto	<b>5,11 zł</b>
Cena netto	<b>4,15 zł</b>
Dostępność	<b>Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>325785-0</b>
Producent	<b>Makita Corporation</b>

### Opis produktu

bolec przełącznika Makita 325785-0 (został zastąpiony nowym 326850-8 i wymaga równoczesnej wymiany starego sprzęgła na nowe 326849-3) nie dotyczy urządzeń HR2300/2600

### SCHEMAT

783-20,787-20,788-20,789-20,790-20,791-20,1072-25,2083-20,2186-25,3666-25,