

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/bolec-przelacznika-makita-325785-0-zostal-zastapiony-nowym-326850-8-i-wymaga-rownoczesnej-wymiany-sprzegla-326849-3-nie-dotyczy-urzadzen-hr2300260-p-383100.html>



bolec przełącznika Makita 325785-0 (został zastąpiony nowym 326850-8 i wymaga równoczesnej wymiany sprzęgła 326849-3) nie dotyczy urządzeń HR2300/260

Cena brutto	3,78 zł
Cena netto	3,07 zł
Dostępność	Można zamawiać, nawet gdy stan magazynowy = 0 szt, zazwyczaj realizacja do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	W ciągu 24 godzin od pełnego skompletowania zamówienia
Kod producenta	325785-0
Producent	Makita Sp. z o.o.

Opis produktu

bolec przełącznika Makita 325785-0 (został zastąpiony nowym 326850-8 i wymaga równoczesnej wymiany starego sprzęgła na nowe 326849-3) nie dotyczy urządzeń HR2300/2600

SCHEMAT

783-20,787-20,788-20,789-20,790-20,791-20,1072-25,2083-20,2186-25,3666-25,