

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/lozysko-kulkowe-makita-210029-0-zastapilo-211032-4-p-382681.html>



łożysko kulkowe Makita 210029-0 (zastąpiło 211032-4)

Cena brutto	10,85 zł
Cena netto	8,82 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	W ciągu 24 godzin od pełnego skompletowania zamówienia
Kod producenta	210029-0
Producent	Makita Sp. z o.o.

Opis produktu

łożysko kulkowe Makita 210029-0 (zastąpiło 211032-4) do BFS451 HR2432 HR2230 HR2300 HR2460 HR2470 HR2470T HR2600 HR2610 HR2610T HR2611F HR2611FT HM1214C HM1317C HM1317CB 6413 5704R KP0800 UH5580 UH6580 BHR241 BHR243 HR262TD BHR262 BKP180 DHR264 HR2630 HR2630T HR2631F HR2631FT JR3051T BUH550 BUH650 BUR141 BUR181 DHR241 UH650D DFS451 DHR243 DKP180 DUH651 DUR141 DUR181 DHR280 DHR281 DHR282 DHR283 DHR242 HR2652 DHR202 GA9070 GA9071 GA9080 GA9081 DA332D DGA700 DGA900 DGA901 GA037G GA038G DHR202 MT601 MT811

SCHEMAT

711-19,715-76,716-46,772-46,776-46,777-46,778-46,779-46,782-51,783-61,784-51,785-51,786-51,787-61,788-61,789-61,790-61,791-61,815-73,817-75,819-75,826-10,884-58,930-18,930-32,944-46,1017-31,1019-31,1024-57,1025-57,1026-56,1027-51,1028-51,1057-31,1072-64,1080-56,1100-56,1214-46,1283-56,1641-61,1642-61,1643-61,1644-61,1657-37,1831-42,1831-48,1832-42,1832-48,1897-42,1897-48,1898-42,1898-48,1901-17,1903-17,2028-31,2129-42,2129-48,2179-19,2186-64,2195-46,220-42,2220-48,2223-17,2224-17,2245-257,2245-258,2246-257,2246-258,2270-257,2270-258,3498-69,3499-69,3500-69,3501-69,3666-64,3752-62,3753-62,3754-62,3772-57,3776-69,3797-43,3798-43,3799-43,3868-7,3869-7,3870-7,3871-7,715-76,743-16,782-51,784-51,785-51,786-51,870-35,898-15,903-15,909-54,910-75,911-75,912-104,912-94,912-89,952-58,1094-3,1094-18,1095-3,1095-18,1096-4,1096-19,1098-4,1098-19,1144-22,1145-22,1274-35,1336-22,1848-4,1848-19,1946-4,1946-19,2062-35,2065-24,2071-27,2072-10,2073-12,2074-12,2078-22,2083-61,2172-4,2172-19,2250-22,2268-54,2279-18,2279-22,2280-48,2281-13,2304-22,3663-5,3744-5,880-35,3772-57,3786-41,3787-41,3788-41,3790-35,3791-35,3879-43,