

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/makita-310912-2-zastapil-310859-kolek-p-393732.html>

Makita 310912-2 (zastąpił 310859) kołek

Cena brutto	12,13 zł
Cena netto	9,86 zł
Dostępność	Można zamawiać, nawet gdy stan magazynowy = 0 szt, zazwyczaj realizacja do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	W ciągu 24 godzin od pełnego skompletowania zamówienia
Kod producenta	310912-2
Producent	Makita Sp. z o.o.

Opis produktu

Makita 310912-2 (zastąpił 310859) kołek do JR100D JR3051T.
Zastąpił kołek 310859, trzeba wymienić z nim także tuleję o numerze 458968-8.

SCHEMAT

3650-9,3879-12,