

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 05:00

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/pierscien-blokujacy-makita-961062-2-p-389386.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



pierścień blokujący Makita 961062-2

Cena brutto	3,33 zł
Cena netto	2,71 zł
Dostępność	Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	961062-2
Producent	Makita Corporation

Opis produktu

pierścień blokujący Makita 961062-2 do DVC150L DVC155L DVC157L DVC750L DVC860L HW1200 HW1300 KP312S VC013GL VC014GL VC1310L VC2510L VC3210L VC3211M BO5000 BO5001 UM401D VC3211H VC2211M

SCHEMAT

949-88,949-94,949-109,949-31,1286-15,1287-15,1288-15,1326-15,1869-16,1870-16,2135-61,2136-15,2315-15,3904-7,3905-7,4087-14,4092-14,4096-14,4099-14,4100-14,4101-14,4131-12,4132-9,4185-14,