

Dane aktualne na dzień: 24-04-2026 17:09

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/sprezyna-makita-231473-8-zamiennie-234079-1-p-384810.html>

**BRAK  
ZDJĘCIA**



## sprężyna Makita 231473-8 (zamiennie 234079-1)

Cena brutto	<b>3,32 zł</b>
Cena netto	<b>2,70 zł</b>
Dostępność	<b>Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>231473-8</b>
Producent	<b>Makita Corporation</b>

### Opis produktu

Makita 231473-8 (zamiennik 234079-1 ) sprężyna do 4604D CL100D CL106FD DCL180 DUH523 DUR193 DUR194 UR100D

### SCHEMAT

1158-7,1720-21,1844-7,1847-3,1895-7,1895-3,1896-7,1896-3,1899-12,1899-7,1900-12,1900-7,1905-3,1907-3,2115-12,2115-7,2133-12,2133-7,2159-7,2159-3,2162-3,2219-7,2219-3,2221-12,2221-7,2222-12,2222-7,3730-35,3730-33,3901-5,3901-3,3902-37,3902-30,4180-3,4193-3,4196-3,4255-7,4255-3,