

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/kolo-wentylatora-makita-240047-4zamiennie-240084-8-p-385080.html>



## koło wentylatora Makita 240047-4 (zamiennie 240084-8)

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto    | <b>6,54 zł</b>                                                         |
| Cena netto     | <b>5,32 zł</b>                                                         |
| Dostępność     | <b>Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia</b> |
| Czas wysyłki   | <b>5 dni</b>                                                           |
| Kod producenta | <b>240047-4</b>                                                        |
| Producent      | <b>Makita Corporation</b>                                              |

### Opis produktu

koło wentylatora Makita 240047-4 do HR2432 HR2450T HR2020 HR2440 HR2440F HR2450 HR2450F zamiennik 240084-8

### SCHEMAT

715-103,716-53,772-53,776-53,777-53,778-53,779-53