

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/kolo-wentylatora-silnika-makita-1260300-p-421972.html>

BRAK
ZDJĘCIA



koło wentylatora silnika Makita 1260300

Cena brutto	24,75 zł
Cena netto	20,12 zł
Dostępność	Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	1260300
Producent	Makita Corporation

Opis produktu

koło wentylatora silnika do HW131 HW151 Makita 1260300

SCHEMAT

3912-1,