

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/lewa-czesc-kierownicy-makita-158659-8-p-390466.html>

BRAK
ZDJĘCIA



lewa część kierownicy Makita 158659-8

Cena brutto	62,13 zł
Cena netto	50,51 zł
Dostępność	Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	158659-8
Producent	Makita Corporation

Opis produktu

lewa część kierownicy Makita 158659-8 do BUR142U BUR182U DUR182U

SCHEMAT

1902-1,1904-1,2226-1,