

Dane aktualne na dzień: 14-05-2026 00:02

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/makita-233089-5-sprezyna-zmiana-na-233292-8-p-397375.html>

Makita 233089-5 sprężyna - zmiana na 233292-8



Cena brutto	4,81 zł
Cena netto	3,91 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	W ciągu 24 godzin od pełnego skompletowania zamówienia
Kod producenta	233089-5
Producent	Makita Corporation

Opis produktu

Makita 233089-5 sprężyna - zmiana na 233292-8 do CE001G CE002G CE003G CE004G DCE090

SCHEMAT

3786-2,3787-2,3788-2,4007-17,4008-15,4154-12,