

Dane aktualne na dzień: 01-07-2026 03:34

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/pierscien-makita-213415-4-p-384377.html>

## pierścień Makita 213415-4



Cena brutto	<b>4,71 zł</b>
Cena netto	<b>3,83 zł</b>
Dostępność	<b>Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>213415-4</b>
Producent	<b>Makita Corporation</b>

### Opis produktu

pierścień Makita 213415-4 do 9403 HR3200C HR3210C HK1820 HR3540C HR3541FC HM1101C HK1820L HM1111C HR3210FCT HM1100 HM1100C HM1130C HM1140C

### SCHEMAT

794-102,795-102,797-61,798-102,799-102,812-49,985-17,1077-61\_C10 (w osłonie skrzyni korbowej),1078-49,1081-102,2003-42,2004-42,2005-43,2006-44