

Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 08:37

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/pierscien-wewnetrzny-tarczy-makita-jm23100144-p-389821.html>

## pierścień wewnętrzny tarczy Makita JM23100144



Cena brutto	<b>13,51 zł</b>
Cena netto	<b>10,98 zł</b>
Dostępność	<b>Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>JM23100144</b>
Producent	<b>Makita Corporation</b>

### Opis produktu

pierścień wewnętrzny tarczy Makita JM23100144 do LS0815FL LS1018L LH1200FL LH1201FL

### SCHEMAT

916-126,919-140,924-45,3819-45,