

Dane aktualne na dzień: 01-07-2026 09:15

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/sprezyna-makita-231841-5-231804-1-p-384840.html>

sprężyna Makita 231841-5 (231804-1)



Cena brutto	21,00 zł
Cena netto	17,07 zł
Dostępność	Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	231841-5
Producent	Makita Corporation

Opis produktu

Makita 231841-5 zastąpiła sprężynę 231804-1 do 5103R tylko do nowej pokrywy bezpieczeństwa o numerze 318062-7

SCHEMAT

936-7,