

Dane aktualne na dzień: 24-04-2026 17:23

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/sprezyna-makita-231875-8-p-426083.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



sprężyna Makita 231875-8

Cena brutto	13,51 zł
Cena netto	10,98 zł
Dostępność	Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	231875-8
Producent	Makita Corporation

Opis produktu

sprężyna Makita 231875-8 do DLM382 DLM432, zamiennik LC231875-8

SCHEMAT

3853-73,4065-73,