

Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 19:35

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/sprezyna-makita-233173-6-p-384934.html>

## sprężyna Makita 233173-6



Cena brutto	<b>3,33 zł</b>
Cena netto	<b>2,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>W ciągu 24 godzin od pełnego skompletowania zamówienia</b>
Kod producenta	<b>233173-6</b>
Producent	<b>Makita Corporation</b>

### Opis produktu

sprężyna Makita 233173-6 do DLM382 DLM432 DUC252 DUC302 UC3030A UC3530A UC4030A UC3520A UC4020A UC250D UC4041A UC4051A AS3626 BUC250 LM430D DUC252 ES2136 ES2136TLC ES39TLC UC3050A UC3051A UC3541A UC3550A UC3551A UC4050A UC4550A UC4551A

### SCHEMAT

1073-21,1074-21,1075-21,1144-14,1145-14,1312-16,1336-14,1337-14,1843-16,1894-16,2037-5,2218-16,2248-14,2249-14,2250-14,2302-14,2303-14,2304-14,2305-14,2306-14,2307-14,3853-46,3894-14,3895-14,3969-16,4055-16,4065-46,