

Dane aktualne na dzień: 13-05-2026 20:30

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/uchwyt-szczotek-makita-632s42-6-nowy-zastepuje-638237-5-i-wymaga-rownoczesnej-wymiany-obudowy-na-nowa-183u71-9-p-388529.html>



uchwyt szczotek Makita 632S42-6 - nowy (zastępuje 638237-5 i wymaga równoczesnej wymiany obudowy na nową 183U71-9)

Cena brutto	35,48 zł
Cena netto	28,85 zł
Dostępność	Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	632S42-6
Producent	Makita Corporation

Opis produktu

uchwyt szczotek Makita 632S42-6 - nowy (zastępuje 638237-5 i wymaga równoczesnej wymiany obudowy na nową 183U71-9) do HP1620 HP1621 HP1621F HP1640 HP1641 HP1641F

SCHEMAT

755-23,756-23,757-23,2013-23,2014-23,2015-23,