

Dane aktualne na dzień: 01-07-2026 07:59

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/uchwyt-szczotek-makita-632s42-6-nowy-zastepuje-638237-5-i-wymaga-rownoczesnej-wymiany-obudowy-na-nowa-183u71-9-p-388529.html>



## uchwyt szczotek Makita 632S42-6 - nowy (zastępuje 638237-5 i wymaga równoczesnej wymiany obudowy na nową 183U71-9)

Cena brutto	<b>35,48 zł</b>
Cena netto	<b>28,85 zł</b>
Dostępność	<b>Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Kod producenta	<b>632S42-6</b>
Producent	<b>Makita Corporation</b>

### Opis produktu

uchwyt szczotek Makita 632S42-6 - nowy (zastępuje 638237-5 i wymaga równoczesnej wymiany obudowy na nową 183U71-9) do HP1620 HP1621 HP1621F HP1640 HP1641 HP1641F

### SCHEMAT

755-23,756-23,757-23,2013-23,2014-23,2015-23,