

Link do produktu: <https://www.czescimakita.com/wirnik-makita-510414-0-zastapil-510167-1-p-388142.html>

wirnik Makita 510414-0 (zastąpił 510167-1)



Cena brutto	103,33 zł
Cena netto	84,01 zł
Dostępność	Zazwyczaj do 5 dni roboczych po złożeniu i opłaceniu zamówienia
Czas wysyłki	5 dni
Kod producenta	510414-0
Producent	Makita Corporation

Opis produktu

wirnik kompletny Makita 510414-0 zastąpił 510167-1 do MT582 (zawiera pozycje 23-25, 27 i 60 na schemacie)

SCHEMAT

2071-26